

INFORME ECONÓMICO

OBERHAUSSEN – AYUDA PARA REFACCIÓN DE HIC CARIPUYO

ASUNTO: INFORME DE INGRESO Y EGRESO

FECHA: DICIEMBRE DEL 2024

Por medio del presente paso a informar el ingreso, retiro, cambios y cargos financieros que corresponden al Abono depositado. A continuación, adjunto y detallo lo siguiente:

1.- INFORME DE INGRESO

Dólares	Tipo de cambio	Total	
2000	11.65 bs	23 300 bs	28/08/24
4220	10.00 bs	42 200 bs	9/9/24
TOTAL		65 500 bs	

2.- EGRESO

1er pago del 1er proyecto	23 000 bs
2do pago del 1er proyecto	13 000 bs
1er pago de la ampliación	10 000 bs
2 do pago de la ampliación	10 703 bs
3er pago del 1er proyecto	9 467 bs*
3er pago de la ampliación	10 000 bs
TOTAL	76 170 bs

* Se pagó 625 bs menos por descuento por concepto de alimentación y hospedaje.

3.- SALDO

INGRESO	65 500 bs
EGRESO	76 170 bs
DIFERENCIA	10 670 bs

- La diferencia se cubrió con un aporte solidario desde Perú

CRONOGRAMA

PROYECTO DE: REFACCION GENERAL DEL INTERNADO CAMPESINO SAN ANTONIO MARIA CLARET DE CARIPUYO – NORTE POTOSI – (FASE 1)

Monto total: 46.092,91bs.

MES	FECHA	ACTIVIDAD
Agosto	29	1er Desembolso ----- 23.000bs. (49,90%)
Septiembre	02	Adquisición de insumos
	03	
	04	
	05	
Septiembre	13	2do Desembolso ----- 13.000bs. (28,20%)
septiembre	14	Trabajos
	27	
	29	
	30	
septiembre	30	3er Desembolso ----- 10.092,91bs. (21,90%)

Arq. J. Rafael Chávez Rojas
R.N.CAB. - 12602

CRONOGRAMA

PROYECTO DE: REFACCION GENERAL DEL INTERNADO CAMPESINO SAN ANTONIO MARIA CLARET DE CARIPUYO – NORTE POTOSI – (FASE 1)

Monto total: 30.703,00bs.

MES	FECHA	ACTIVIDAD
Octubre	10	1er Desembolso ----- 10.000bs. (32,57%)
Octubre	10	Adquisición de insumos
	11	
	11	
	12	
Octubre	19	2do Desembolso ----- 10.703bs. (34,86%)
Octubre	14	Trabajos
	26	
	28	
	29	
Octubre	29	3er Desembolso ----- 10.000bs. (32,57%)

Arq. J. Rafael Chávez Rojas
R.N.CAB. - 12602

INFORME SOBRE LA REFACCIÓN DEL INTERNADO “SAN ANTONIO MARÍA CLARET”

Para: Padre Ray Ocola Espinoza
SUPERIOR DE LA MISIÓN CLARETIANA DEL NORTE DE POTOSÍ

De: Vilma Murillo Choque
DIRECTORA DEL INTERNADO “SAN ANTONIO MARÍA CLARET”

INTRODUCCIÓN

El presente informe es para indicar sobre la refacción realizado en el internado “SAN ANTONIO MARÍA CLARET”.

Este proyecto que se realizó en el internado, beneficia a 78 estudiantes entre varones y mujeres, los cuales son de distintos lugares alejados de nuestro municipio.

LUGAR DONDE SE REALIZÓ EL PROYECTO. El internado “SAN ANTONIO MARIA CLARET” se encuentra en Caripuyo es una localidad y municipio que está ubicado en la provincia Alonso de Ibáñez al norte del departamento de potosí en el estado Plurinacional de Bolivia.

OBJETIVO.

El objetivo es para mejorar la infraestructura y brindar mejores condiciones a los estudiantes del internado.

TRABAJOS REALIZADOS:

- Pintado exterior de salas de estudio 2 y 3.
- Pintado y revoque sala de estudio 1.
- Pintado de exteriores de salas de estudio, comedor, cocina, dormitorios y baños.
- Revocado con cemento, ladrillo y pintura interior salas de estudio 2 y 3.
- Colocado de cerámica en el mesón de la panadería y pintura interior.
- Colocado de cerámica en el mesón de la cocina y pintura interior.
- Colocado de letras y pintado del rostro de CLARET.
- Pintado, masillado de las puertas y ventanas de dormitorios, salas de estudio, comedor, cocina, baños, garaje, dirección.
- Cambio de vidrio en las ventanas de sala de estudios 1.
- Pintura interior en el comedor.
- Enmallado y revoque exterior con cemento y pintado exterior oratorio y oficina de parroquia.
- Pintura exterior en el HIC.
- Colocado de nuevos clavos de calamina con sus respectivos protectores.

ANEXOS

PINTADO EXTERIOR DE SALAS DE ESTUDIO 2 Y 3

ANTES



DESPUÉS



REVOQUE, PINTADO INTERIOR DE SALA DE ESTUDIO 1

ANTES



DESPUÉS



PINTADO EXTERIOR DE LOS BLOQUES DEL INTERNADO COMEDOR, COCINA, DORMITORIOS Y SALAS DE ESTUDIOS.

ANTES



DESPUÉS



REVOCADO CON CEMENTO, LADRILLO Y MALLA PARA REFUERZO, PINTADO INTERIOR, COLOCADO DE PROTECTORES DE MADERA EN LAS SALAS DE ESTUDIO 2 Y 3.

ANTES



DESPUÉS



COLACADO DE CERAMICAS EN EL MESON DE LA COCINA

ANTES



DESPUÉS



COLOCADO DE CERÁMICA Y PINTADO INTERIOR

ANTES



DESPUÉS



COLOCADO DE LETRAS Y PINTADO DEL ROSTRO DE CLARET

ANTES



DESPUÉS



PINTADO, MASILLADO DE LAS PUERTAS, MARCOS DE LAS VENTANAS DE COMEDOR, COCINA, PANADERÍA, DORMITORIOS, SALAS DE ESTUDIO, BAÑOS, GARAJE Y BIBLIOTECA, DIRECCIÓN, ORATORIO Y OFICINA DE PARROQUIA.

ANTES



DESPUÉS



COLOCADO DE VIDRIO A LAS VENTANAS EN SALA DE ESTUDIO 1.

ANTES



DESPUÉS



PINTURA INTERIOR EN EL COMEDOR

ANTES



DESPUÉS



ENMALLADO Y REVOQUE CON CEMENTO, PINTADO EXTERIOR ORATORIO, OFICINA DE PARROQUIA.

ANTES



DESPUÉS



PINTURA EXTERIOR DEL HIC

ANTES



DESPUÉS

